

C.I.F.: RO 31234567

Nr ord reg com: J40/18723/2015

Adresa: STR. LA VULTURI 33, BI A12, Parter, Sector 6

Judet: Bucuresti

Numar: DVZ 8
Data: 27-04-2020

| Date Client | Date Produs |
|--|---|
| Nume: MIDSOF IT GROUP S.R.L. Registru: J40 /18713 /2006 Adresa: BUCURESTI, STR. GAZELEI 28C Judet: MUNICIPIUL BUCURESTI | Nume: Skoda Octavia 1.9 TDI Tip: 1.9 TDI Serie de sasiu: 12345678WW22AA23 Numar inmatriculare: B-123-FFF Km. bord: 150.000 Telefon: 0729066765 |

Piese si subsamble lipsa la predare:-**Defectiune (conform declaratie client):** Revizie 150.000 KM**Defectiune (constatat de unitatea autorizata) :** Buson filtru de inlocuit
Capac Filtru ulei de inlocuit**Piese furnizate de client:** Ulei motor Castrol Edge, 5W40, 5L**Timp estimativ:** 6 ore**Alte Obs.:** Se recomanda schimbare ambreiaj (patineaza)

Lista materiale necesare:

| Nr. | Cod Produs | Denumire materiale | U.M. | Cantitate | Pret | Valoare |
|-----|------------|---|------|-----------|--------|---------|
| 1. | | CARCASA AMBREIAJ 136 141 235 236 240 | - | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2. | | BUSON FILTRU AER STIHL 170 180 | - | 1.00 | 13.00 | 13.00 |
| 3. | | CAPAC FILTRU AER 365.372 | - | 1.00 | 90.00 | 90.00 |
| 4. | | FILTRU STIHL 271 291 1141 120 1604AER PTR | - | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 5. | | arc ambreiaj5 ea 3201s ea 3500s | - | 1.00 | 6.00 | 6.00 |

Lista operatiuni necesare:

| Nr. | Cod Produs | Denumire materiale | U.M. | Cantitate | Pret | Valoare |
|-----|------------|--------------------------|------|-----------|-------|---------|
| 1. | | Manopera ambreiaj | h | 3.00 | 90.00 | 270.00 |
| 2. | | Manopera alte operatiuni | h | 3.00 | 60.00 | 180.00 |

TOTAL MATERIALE TOTAL MANOPERA
269.00 450.00TOTAL DEVIZ
719.00**Lucrarile au fost facturate cu factura**
AAA 2012**Perioada de garantie pentru piesele inlocuite si lucrarile executate**
12 luni**Lucrarile au fost efectuate de**
Popescu Adrian