

C.I.F.: RO 31234567

Nr ord reg com: J40/18723/2015

Adresa: STR. LA VULTURI 33, BI A12, Parter, Sector 6

Judet: Bucuresti

Numar: DVZ 9

Data: 27-04-2020

Date Client	Date Produs
Nume: MIDSFT IT GROUP S.R.L. Registru: J40 /18713 /2006 Adresa: BUCURESTI, STR. GAZELEI 28C Judet: MUNICIPIUL BUCURESTI	Marca: Iphone Model: X IMEI: 123123456789012

Defectiune (conform declaratie client): Ecran spart

Defectiune (constatat de unitatea autorizata): Ecran de inlocuit

Observatii la receptie: Urme de zgarieturi spate
- predat fara incarcator

Timp estimativ: 2 ore

Alte Observatii: - fara incarcator

Lista materiale necesare:

Nr.	Cod Produs	Denumire materiale	U.M.	Cantitate	Pret	Valoare
1.		LARGE ECRAN UV SPF30 50ML	BUC	1.00	220.00	220.00

Lista operatiuni necesare:

Nr.	Cod Produs	Denumire materiale	U.M.	Cantitate	Pret	Valoare
1.		Manopera alte operatiuni	h	1.50	60.00	90.00

TOTAL MATERIALE TOTAL MANOPERA
220.00 90.00TOTAL DEVIZ
310.00Perioada de garantie pentru piesele inlocuite
12 luniPerioada de garantie pentru lucrarile executate
12 luniLucrarile au fost efectuate de
Popescu Adrian